RAPIDFARB Serie 0035



Smalto sintetico lucida a rapida essiccazione.

CARATTERISTICHE: *Rapidfarb serie 0035* è uno smalto lucido a rapida essiccazione ideale per la verniciatura e il ritocco di macchine agricole, industriali e movimento terra, carpenteria, manufatti metallici in generale. E' idoneo per cicli di pitturazione ove sono richiesti tempi di esecuzione rapidi. E' caratterizzato da rapida essiccazione, ottima brillantezza, buona resistenze alla luce e agli agenti atmosferici.

		DDODDIETA: CHIMICO EISICHE		
		PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE		VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA	
NATURA DEL LEGANTE		resine alchidiche		
ASPETTO/BRILLANTEZZA UNI EN ISO 2813		Lucido	Gloss Glossmetro Byk 60 °	
COLORE		Bianco, nero, Avorio RAL 1013, Verde RAL 6011, Grigio RAL 7035, Marrone RAL 8017, Rosso RAL 3000, Giallo Caterpillar		
PESO SPECIFICO ISO 2811-1		1.00-1.30 a seconda del colore	Kg/L	
ESSICCAZIONE 20 °C e 60% U.R.		Al tatto 2-3 orePer ricopertura 4-6 oreCompleta 18-24 ore	Ore	
VISCOSITA' ASTM D1200		25"-35" CF8 20 °C	Coppa Ford secondi	
SPESSORE SECCO PER STRATO ISO 2361		30 -40 μm	Spessimetro Mikrotest IV Micron	
MODALITA' APPLICATIVE				
TIPO DI SUPPORTO	Ferro, materiali ferrosi ecc. il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli: "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI"			
METODO DI APPLICAZIONE	spruzzo a bassa pressione, spruzzo airless. Piccoli ritocchi possono essere fatti a rullo o pennello.			
NUMERO DI STRATI	1-2 strati			
RESA TEORICA	8-10 mq/litro per mano			
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dallo spessore, dal tipo di applicazione e dalla diluizione.			
DILUIZIONE	5-10 % (in volume) in funzione del sistema applicativo.			
DILUENTE	Diluente sintetico o d	Diluente sintetico o diluente nitro		
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C			

VOCE DI CAPITOLATO: *Rapidfarb serie 0035* è uno smalto sintetico a rapida essiccazione resistente all'acqua ed agli agenti atmosferici da applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata.

RAPIDFARB Serie 0035



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto e pulito.

<u>Ferro nuovo</u>: Pulire e sgrassare le superfici ed eliminare eventuali scorie di saldatura, ossidi o calamina in fase di distacco. Spazzolare o carteggiare le zone ossidate, pulire con diluente nitro. Applicare uno strato di di **ANTIRUGGINE SOTTONITRO L serie 0060**. Attendere 3-4 ore e procedere con l'applicazione di uno o due strati di **RAPIDFARB Serie 0035** intervallati da 4-6 ore uno dall'altro.

<u>Ferro già verniciato</u>: Assicurarsi che la superficie sia asciutta, pulita e priva di untuosità. Spazzolare con spazzola di ferro per eliminare eventuali strati di vecchie pitture non aderenti. Carteggiare per irruvidire la superficie, pulire con diluente nitro. Applicare uno o due strati di **ANTIRUGGINE SOTTONITRO L serie 0060.** Attendere 3-4 ore e procedere con l'applicazione di uno o due strati di **RAPIDFARB Serie 0035** intervallati da 4-6 ore uno dall'altro.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: Condizioni critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare o addirittura arrestare temporaneamente i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard. Umidità elevate inoltre possono opacizzare la superficie del film. Applicare quando la temperatura del supporto è di almeno 2°C superiore al punto di rugiada (dew-point). Non applicare sotto l'azione diretta del sole, con vento forte, in previsione di piogge o in presenza di condensa superficiale. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'impiego.

STOCCAGGIO: La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C. Conservare il prodotto in luogo fresco, in recipienti chiusi e con minimo contenuto d'aria.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE:

Durante l'applicazione di *Rapidfarb* serie 0035 è buona norma usare mezzi di protezione adeguati, occhiali, guanti, ecc., ed in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto. Non mangiare, bere o fumare durante l'applicazione.

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe s.r.l. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.